

Servicepreise ab 10/2023

Alle Preise incl. Teile/Material, außer Zündkerzen; Ohne Teile und Arbeitszeiten, welche aufgrund nicht vorhersehbarer Komplikationen oder Defekte anfallen!

Innenborder

ID	Basis-Service (zusätzlich falls gewünscht)	incl. MwSt.
670667	BD-Service Innenb. Basis	68,00 €

ID	Motorölwechsel Innenborder	incl. MwSt.
670682	BD-Service Innenb. Motorölwechsel I4	235,00 €
670689	BD-Service Innenb. Motorölwechsel V6 4,3 L	266,00 €
670690	BD-Service Innenb. Motorölwechsel V6 4,5 L	285,00 €
670691	BD-Service Innenb. Motorölwechsel V8 5,0 und 5,7 L	293,00 €
670692	BD-Service Innenb. Motorölwechsel V8 6,2 und 6,3 L	340,00 €
670693	BD-Service Innenb. Motorölwechsel V8 7,4 und 8,2L	373,00 €

ID	Getriebölwechsel Z-Antrieb	incl. MwSt.
670678	BD-Service Innenb. Antrieb Ölwechsel ALPHA ONE ohne Ausgleichsbehälter	134,00 €
670677	BD-Service Innenb. Antrieb Ölwechsel ALPHA ONE mit Ausgleichsbehälter	165,00 €
670679	BD-Service Innenb. Antrieb Ölwechsel BRAVO (auch Wellenantriebe)	214,00 €
670681	BD-Service Innenb. Antrieb Ölwechsel VOLVO PENTA SP	183,00 €
670680	BD-Service Innenb. Antrieb Ölwechsel VOLVO PENTA DP	225,00 €

ID	Impellerwechsel Innenborder	incl. MwSt.
670674	BD-Service Innenb. Impellerwechsel ALPHA ONE	219,00 €
670675	BD-Service Innenb. Impellerwechsel BRAVO (auch Wellenantriebe)	328,00 €
670676	BD-Service Innenb. Impellerwechsel VOLVO PENTA	304,00 €

ID	Zündkerzenwechsel Innenborder (ohne Material)	incl. MwSt.
670686	BD-Service Innenb. Zündkerzenwechsel I4 (ohne Material!)	104,00 €
670687	BD-Service Innenb. Zündkerzenwechsel V6 (ohne Material!)	165,00 €
670688	BD-Service Innenb. Zündkerzenwechsel V8 (ohne Material!)	225,00 €

ID	Einwintern Innenborder	incl. MwSt.
670668	BD-Service Innenb. Einwintern I4	267,00 €
670670	BD-Service Innenb. Einwintern V6	304,00 €
670672	BD-Service Innenb. Einwintern V8	340,00 €
670671	BD-Service Innenb. Einwintern V6 MPI und DI	340,00 €
670673	BD-Service Innenb. Einwintern V8 MPI und DI	365,00 €
670669	BD-Service Innenb. Einwintern Jetski	166,00 €

ID	Auswintern Innenborder	incl. MwSt.
670666	BD-Service Innenb. Auswintern (nach Aufwand)	84,00 €

Außenborder

ID	Basis-Service (zusätzlich falls gewünscht)	incl. MwSt.
670648	BD-Service Außenb. Basis	37,00 €

ID	Motorölwechsel Außenborder	incl. MwSt.
670664	BD-Service Außenb. Motorölwechsel bis 6 PS (ohne Ölfilter)	80,00 €
670661	BD-Service Außenb. Motorölwechsel bis 15 PS incl. Ölfilter	122,00 €
670663	BD-Service Außenb. Motorölwechsel bis 30 PS incl. Ölfilter	153,00 €
670660	BD-Service Außenb. Motorölwechsel bis 140 PS incl. Ölfilter	206,00 €
670662	BD-Service Außenb. Motorölwechsel bis 300 PS incl. Ölfilter	267,00 €
670659	BD-Service Außenb. Motorölwechsel >300 PS incl. Ölfilter	340,00 €

ID	Getriebölwechsel Außenborder	incl. MwSt.
670658	BD-Service Außenb. Antrieb Ölwechsel bis 6 PS	61,00 €
670655	BD-Service Außenb. Antrieb Ölwechsel bis 15 PS	74,00 €
670657	BD-Service Außenb. Antrieb Ölwechsel bis 30 PS	86,00 €
670656	BD-Service Außenb. Antrieb Ölwechsel bis 199 PS	159,00 €
670654	BD-Service Außenb. Antrieb Ölwechsel >=200 PS	183,00 €

ID	Impellerwechsel Außenborder	incl. MwSt.
670653	BD-Service Außenb. Impellerwechsel bis 6 PS	129,00 €
670652	BD-Service Außenb. Impellerwechsel bis 30 PS	159,00 €
670651	BD-Service Außenb. Impellerwechsel >30 PS	219,00 €

ID	Zündkerzenwechsel Außenborder (ohne Material)	incl. MwSt.
670665	BD-Service Außenb. Zündkerzenwechsel pro Topf (ohne notwendige Demontagen, ohne Mate	28,00 €

ID	Einwintern Außenborder	incl. MwSt.
670649	BD-Service Außenb. Einwintern Motor analog angesteuert	77,00 €
670650	BD-Service Außenb. Einwintern Motor digital angesteuert	105,00 €

ID	Auswintern Außenborder	incl. MwSt.
670647	BD-Service Außenb. Auswintern (nach Aufwand)	84,00 €